



SETTORE CULTURA E SPORT

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

03^{.01}

CAMPO di CALCIO “CORSO RIGOLA”

S.C. Piemonte Sport

Calcio

ANNO 2015

Aprile/Settembre



GESTORE: A.S.D. S.C. Piemonte Sport
Corso Rigola
Vercelli

NOMI DI RIFERIMENTO:
Presidente : Vincenzo Ardito
Vice Presidente : Domenico Limardi
Fabio Coppo

PERIODO AFFIDAMENTO IN GESTIONE:

Dal 01-05-2010 al 30-06-2015
(5 anni)

TIPOLOGIA: Monovalente (Calcio)

N. ISCRITTI:

150 circa (paganti quota iscrizione 110 circa)

ATTIVITA' FEDERALE:

FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Dalla categoria Pulcini alla 2a categoria.



GESTIONE ALTRI IMPIANTI: nessuno.

CONSUMI UTENZE (€):

€ 17.710,68 (anno 2014)
85 % a carico Comune € 15.054,08
15 % a carico Gestore € 2.656,60

€ 26.095,64 (anno 2013)
85 % a carico Comune € 22.181,29
15 % a carico Gestore € 3.914,35

CONTRIBUTO ANNUALE: € 6.200,00





ISCRITTI		LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
2° CATEGORIA	pom		20,00-22,00		20,00-22,00		14,00-20,00	10,30-19,00
FEMMINILE	pom			20,00-22,00		20,00-22,00		
ALLIEVI	pom		18,30-20,30	18,30-20,30		18,30-20,30		
GIOVANISSIMI	pom		18,00-19,30	18,00-19,30		18,00-19,30		
GIOVANISSIMI F.B	pom		17,00-19,00	17,00-19,00		16,00-17,30		
ESORDIENTI	pom	17,30-19,30			17,30-19,30			
PULCINI 2005	pom	17,30-19,30			17,30-19,30			
PULCINI 2004	pom	17,30-19,30			17,30-19,30			
SCUOLA CALCIO	pom	17,30-18,30			17,30-18,30			
ALL. PORTIERI	pom					17,00-19,00		
Palestra da Novembre a Marzo								
PULCINI 2005	pom				17,00-19,00			
PULCINI 2004	pom	17,00-19,00						



★ ★ Zona con recinzione danneggiata



INGRESSO IMPIANTO

- 1) Illuminazione ottenuta da lampioni stradali posti all'esterno del sito.
- 2) Recinzione metallica alta 4 mt.
- 3) Ingresso asfaltato.

PROBLEMI

- ★ 1) L'alta recinzione esterna dell'impianto è stata danneggiata da ladri/vandali [FOTO].
- ★ 2) L'alta recinzione esterna dell'impianto ha alcuni pali di sostegno molto inclinati, da raddrizzare e rinforzare con plinti e staffe a 45°.

PARCHEGGIO

- 1) Gabbiotto per biglietteria in muratura.
- 2) Parcheggio asfaltato.
- 3) Illuminazione ottenuta da lampioni stradali posti all'esterno del sito.



CAMPO DI CALCIO

- 1) Campo in erba omologato FIGC. Stato mediocre.
- 2) Rete di recinzione con paletti di sostegno in ferro sezione a T.
- 3) 6-pali per illuminazione (4 fari/palo).
- 4) 2-porte con rete.
- 5) Irrigazione campo con acqua proveniente dal rete idrica. Irrigazione con girelli.
- 6) Rete raccolta palloni alta 10 mt.

PROBLEMI

- 1) **Sicurezza:** recinzione campo tutta da rifare: paline e reti non conformi. Le paline con sezione a T, andrebbero girate al contrario, il lato piatto verso il campo [FOTO].
- 2) Fari illuminazione campo: 1-lampada bruciata da sostituire, il gestore ha in programma la sostituzione appena le finanze lo consentiranno.

INGRESSO CAMPO DI CALCIO (GIOCATORI & ARBITRI)

- 1) L'area ingresso al campo di calcio è recintata con accesso solo ai giocatori e arbitri.
- 2) Tettoia con struttura metallica e copertura in lastre ondulate in fibrocemento.
- 3) Area lavaggio per scarpe da gioco con 3-rubinetti.
- 4) Illuminazione: 2-lampade a neon.
- 5) Arredo del Comune: 4-panche in legno.



CAMPO ALLENAMENTO #1

- 1) 5-fari: tipologia da illuminazione stradale, fissati ai pali di sostegno dei fari del campo di calcio.
- 2) Campo poco illuminato.
- 3) Porte con rete per allenamento.
- 4) Campo in erba. Stato mediocre.
- 5) Ingresso carraio dietro al campo di calcio.

CAMPO ALLENAMENTO #2

- 1) 6-fari: tipologia da illuminazione stradale montati su alti pali.
- 2) Recinzione esterna 4 mt.
- 3) Rete raccolta palloni alta 6 mt.
- 4) Campo in erba. Stato mediocre.



MAGAZZINI ESTERNI

- 1) 2-baracche metalliche: una per il ritiro trattore taglia-erba e l'altra ad uso magazzino.
- 2) 1-container per ritiro attrezzature sportive.
- 3) 1-area coperta e recintata con moduli in PVC verde.
- 4) Area scoperta per attrezzature sportive ingombranti.

PROBLEMI

- 1) Baracche in metallo in cattivo stato, il gestore ha già in programma di risistemarli [FOTO].



GRADONATE SPETTATORI

- 1) Percorso dedicato per accedere alle gradonate spettatori, passaggio dietro edificio bar/spogliatoi.
- 2) Percorso illuminato da 5-lampade normali e 1-neon.
- 3) Struttura gradonate in cemento lunga circa 100 mt con 4-gradoni senza posti fissi e senza copertura.
- 4) Capacità posti a sedere: 300 circa.
- 5) Gestore ha riverniciato da poco la struttura.
- 6) Zona sottostante le gradonate viene utilizzata per collocare materiale da recupero edilizio e non pericoloso (turche WC, etc).




EDIFICIO ESTERNO

- 1) Di fronte al bar c'è una tettoia in metallo e copertura in polycarbonato a sandwich con isolante interno.
- 2) Arredi del gestore: tavoli e sedie.
- 3) Arredi del Comune: 9 panche in legno.
- 4) Illuminazione sotto tettoia ed edificio: 5-lampade normali, 3-neon, 1-faro alogeno.
- 5) 2-portabici in metallo.
- 6) Ingresso dedicato agli spogliatoi dei giocatori e arbitri, area recintata.


PROBLEMI

- 1) Gravi macchie di umidità con perdita di consistenza dell'intonaco e tinteggiatura parete, causato da una impermeabilizzazione vecchia e danneggiata della parete interna degli spogliatoi, dietro le piastrelle [FOTO].
- 2) Umidità di risalita in corrispondenza dei locali bar e ufficio [FOTO].




----- Modifiche

Fonte disegno tecnico: Ufficio Patrimonio, Comune di Vercelli



PIANTA GENERALE

- AREA RICREATIVA
- UFFICI
- DISIMPEGNO/ANTIBAGNO
- WC
- DOCCE
- SPOGLIATOI
- MAGAZZINI RIPOSTIGLIO
- CALDAIA/POMPA POZZO
- CUCINA
- INTERRUPTORE GENERALE
- LAVANDERIA
- INFERMERIA/PALESTRA



LOCALE 1 :
BAR (Gestione sotto il Presidente dell'Impianto Sportivo)

- 1) Arredi del gestore: tavoli, sedie, bancone bar, frigoriferi vari.
- 2) Illuminazione: 2-lampade d'emergenza, 3-lampade a doppio neon, 2-neon circolari.
- 3) 2-finestre con inferriate.
- 4) Riscaldamento: no termosifone, ma c'è l'attacco.
- 5) Condizionamento locale: 1-condizionatore (proprietà Gestione Bar)
- 6) La gestione del bar non è in possesso di P.iva e registratore di cassa.
- 7) 2-uscite di sicurezza con maniglie antipánico, porta d'ingresso in metallo e vetro con inferriate.
- 8) Estintore.

LOCALE 5 :
SALA RIUNIONI



- 1) Ex locale Bar.
- 2) Illuminazione: 3-lampade a doppio neon.
- 3) 6-finestre con inferriate.
- 4) Tutti gli arredi sono del gestore.
- 5) Condizionamento locale: 1-condizionatore (proprietà Gestione Bar)
- 6) Riscaldamento: 2-termosifoni.

PROBLEMI

- 1) *Igiene:* 1-termosifone non funziona. Il tecnico ha verificato ma sembra sconosciuta la causa del problema [FOTO].
- 2) 1-finestra senza vetro, ma pannellato. Presenza di una piccola infiltrazione d'acqua.



LOCALE 2 : UFFICIO AMMINISTRATIVO	LOCALE 3 : MAGAZZINO BAR	LOCALE 4 : MAGAZZINO BAR	LOCALE 13 : MAGAZZINO IMPIANTO
<ol style="list-style-type: none"> 1) Tutti gli arredi sono del gestore. 2) 1-lampada a doppio neon, 1 lampada neon. 3) 3-finestre con inferriate. 4) Riscaldamento: 2-termosifoni. 5) 1-uscita di sicurezza con maniglione antipanico. Inutilizzata e bloccata 6) Locale ampliato: pareti in cartongesso e pavimentazione in laminato (eseguito dall'attuale gestore). <p>PROBLEMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Igiene:</i> infiltrazione d'acqua a soffitto, controllare tetto [FOTO]. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ex Locale Antibagno. 2) Tutti gli arredi sono del gestore. 3) Illuminazione: 1-neon circolare. 4) 1-lavello con rubinetti. 5) Riscaldamento: solo attacco. <p>PROBLEMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Igiene:</i> grave infiltrazione d'acqua a soffitto, anche in prossimità di cavi elettrici. Controllare tetto [FOTO]. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ex Locale Servizi Igienici pubblico. L'attuale gestore ha trovato il locale nello stato attuale. 2) Tutti gli arredi sono del gestore. 3) Illuminazione: 1-neon circolare. 4) Riscaldamento: 1-termosifone chiuso. 5) Porta eliminata. <p>PROBLEMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Igiene:</i> grave infiltrazione d'acqua a soffitto, anche in prossimità di cavi elettrici. Controllare tetto [FOTO]. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tutti gli arredi sono del gestore. 2) Illuminazione: 1-lampada neon. 3) Riscaldamento: 1-termosifone. 4) Porta interna sigillata. Ingresso solo dall'esterno. 5) 2-finestre con inferriate. 6) Quadro elettrico impianto. 7) Estintore.



**LOCALE 6 :
LAVANDERIA**


- 1) Ex Locale Antibagno pubblico.
- 2) Tutti gli arredi sono del gestore.
- 3) Illuminazione: 2-lampade neon circolari, 1-lampada d'emergenza.
- 4) Riscaldamento: 1-termosifone.
- 5) 1-finestra con inferriate.
- 6) Porta ingresso in metallo e vetro, con inferriate.

PROBLEMI



- 1) Porta ingresso ha il vetro rotto [FOTO].

**LOCALE 7 :
LAVANDERIA**

- 1) Ex Locale Servizi Igienici pubblico.
- 2) Due locali WC eliminati per formare un ambiente unico.
- 3) Tutti gli arredi sono del gestore.
- 4) Illuminazione: 2-lampade neon circolari.
- 5) Riscaldamento: 1-termosifone.
- 6) 2-finestre con inferriate.
- 7) 1-porta laminata è stata tolta per nuove esigenze del locale.



LOCALE 8 : ANTIBAGNO PUBBLICO	LOCALE 9 : MAGAZZINO	LOCALE 10 : ANTIBAGNO PUBBLICO	LOCALE 11 : SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	LOCALE 12 : SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
<ol style="list-style-type: none"> 1) Tutti gli arredi sono del gestore. 2) Illuminazione: 1-lampada neon circolare, 1-lampada d'emergenza. 3) Riscaldamento: 1-termosifone. <p>PROBLEMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Igiene:</i> infiltrazione d'acqua a soffitto, controllare tetto [FOTO]. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ex Locale Antibagno, spazio suddiviso da una parete in legno-vetro con porta. 2) Tutti gli arredi sono del gestore. 3) Illuminazione: 1-lampada neon circolare. 4) 1-finestra con inferriate. <p>PROBLEMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Igiene:</i> infiltrazione d'acqua a soffitto, controllare tetto [FOTO]. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Illuminazione: 1-lampada neon circolare. 2) 1-lavello con pedale per l'acqua. 3) Riscaldamento: 1-termosifone. 4) 2-asciugamani elettrici. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Illuminazione: 1-lampada neon circolare. 2) 1-tazza WC con vaschetta in alto. 3) 1-finestra con inferriate. 4) Muretto divisorio con altro WC non a tutta altezza. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Illuminazione: 1-lampada neon circolare. 2) 1-turca WC con vaschetta in alto. 3) 1-finestra con inferriate. 4) Muretto divisorio con altro WC non a tutta altezza.



**LOCALE 14 :
SPOGLIATOIO GIOCATORI**

- 1) Arredi del Comune: panche fissate al muro, 2-panche mobili con attaccapanni, tavolino, attaccapanni, 1-asciugacapelli.
- 2) 2-lampade a neon.
- 3) 2-finestre con inferriate.
- 4) Riscaldamento: 1-termosifone.
- 5) Estintore.
- 6) 1-punto centrale per scolo acqua.

PROBLEMI

- 1) *Igiene*: infiltrazione d'acqua a soffitto, controllare tetto [FOTO].

**LOCALE 15 :
ANTIBAGNO GIOCATORI**

- 1) 1-lampada a neon.
- 2) 1-lavello con rubinetto.

PROBLEMI

- 1) *Sicurezza*: pareti con crepe da controllare [FOTO].

**LOCALE 16 :
SERVIZI IGIENICI GIOCATORI**

- 1) 1-lampada a neon circolare.
- 2) 1-turca WC con vaschetta acqua in alto.
- 3) 1-finestra con inferriate.
- 4) Riscaldamento: 1-termosifone.

PROBLEMI




- 1) Porta in legno ammaccata [FOTO].

**LOCALE 17 :
DOCCE GIOCATORI**

- 1) 1-lampada a neon.
- 2) 6-piatti doccia.
- 3) 3-finestre con inferriate.
- 4) 1-punto centrale per scolo acqua.
- 5) Riscaldamento: 1-termosifone.

PROBLEMI

- 1) *Igiene*: infiltrazione d'acqua a soffitto e muro, controllare impermeabilizzazione tetto e muro.
- 2) *Sicurezza*: pareti con crepe da controllare [FOTO].



**LOCALE 18 :
SPOGLIATOIO GIOCATORI (OSPITI)**

- 1) Arredi del Comune: panche fissate al muro, 2-panche mobili con attaccapanni, tavolino, attaccapanni, 1-asciugacapelli.
- 2) 2-lampada a neon.
- 3) 2-finestre con inferriate.
- 4) Riscaldamento: 1-termosifone.
- 5) Estintore.

PROBLEMI

- 1) *Igiene:* infiltrazione d'acqua a soffitto, controllare tetto [FOTO].
- 2) Porta d'ingresso al locale, in metallo e vetro, è senza inferriate [FOTO].

**LOCALE 19 :
ANTIBAGNO GIOCATORI (OSPITI)**

- 1) 1-lampada a neon circolare.
- 2) 1-lavello con rubinetti.

PROBLEMI

- 1) *Igiene:* infiltrazione d'acqua a soffitto, controllare tetto.

**LOCALE 20 :
SERVIZI IGIENICI GIOCATORI (OSPITI)**


- 1) 1-lampada a neon circolare.
- 2) 1-turca WC con vaschetta acqua in alto.
- 3) 1-finestra con inferriate.
- 4) Riscaldamento: 1-termosifone.

**LOCALE 21 :
DOCCE GIOCATORI (OSPITI)**

- 1) 1-lampada a neon.
- 2) 6-piatti doccia.
- 3) 3-finestre con inferriate.
- 4) 1-punto centrale per scolo acqua.
- 5) Riscaldamento: 1-termosifone.

PROBLEMI

- 1) *Igiene:* infiltrazione d'acqua a soffitto, controllare tetto [FOTO].



**LOCALE 22 :
SPOGLIATOIO ARBITRO**

- 1) Tutti gli arredi sono del gestore tranne l'armadio in metallo.
- 2) Illuminazione: 1-lampada neon , 1-lampada d'emergenza.
- 3) Riscaldamento: 1-termosifone.
- 4) 1-finestra con inferriate.
- 5) 1-estintore.

PROBLEMI

- 1) *Igiene*: infiltrazione d'acqua a soffitto, controllare tetto [FOTO].
- 2) *Sicurezza*: pareti con crepe profonde da controllare [FOTO].

**LOCALE 23 :
ANTIBAGNO ARBITRO**

- 1) 1-lavello con rubinetti.
- 2) 1-finestra con inferriate.

**LOCALE 24 :
DOCCIA ARBITRO**

- 1) 1-lampada a neon circolare.
- 2) 1-piatto doccia con rubinetto.
- 3) 1-finestra con inferriate.

PROBLEMI




- 1) *Igiene*: infiltrazione d'acqua a soffitto con tracce di muffa, controllare tetto [FOTO].

**LOCALE 25 :
SERVIZI IGIENICI ARBITRO**

- 1) 1-lampada a neon circolare.
- 2) 1-tazza WC con vaschetta acqua in alto.
- 3) Niente finestra ma ambiente ventilato naturalmente tramite locale 23.
- 4) Riscaldamento: 1-termosifone.
- 5) Porta è stata tolta.

PROBLEMI

- 1) *Sicurezza*: pareti con crepe profonde da controllare [FOTO].



LOCALE 26 :
CALDAIA

- 1) Locale chiuso a chiave. Chiavi In possesso della ditta appaltatrice.
- 2) Boiler da 500 litri.

PROBLEMI

- 1) Caldaia senza termostato. Grave disagio fisico per gli utenti e multe salate per il gestore.
- 2) Caldaia non si spegne mai, controllare il timer. Grave spreco energetico.
- 3) Condizioni interne del locale da verificare in presenza del tecnico manutenzione caldaia.



SETTORE	DESCRIZIONE PROBLEMI	RISOLVIBILI DA:
Risparmio Energetico	Nessun risparmio energetico, per es.: <ul style="list-style-type: none">• <i>Infissi</i>: tutti gli infissi hanno attualmente un altissimo valore di <i>trasmissione termica (permeabilità al calore)</i>, telai in metallo non isolato e vetri singoli.	Comune
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Caldaia</i>: non si spegne mai, nonostante il timer. Gravissimo spreco di gas con relativa bolletta salatissima! Problema facilmente risolvibile con una minima spesa, ma il gestore non ha l'autorizzazione per procedere. Ogni settimana il gestore scrive e telefona al tecnico manutenzione caldaia senza ottenere risposta. Il Comune deve solo dare "autorizzazione a procedere" al tecnico manutenzione caldaia.	Comune
Risparmio Idrico	Nessun risparmio idrico, per es.: <ul style="list-style-type: none">• <i>Erogazione acqua docce/lavelli</i>: rubinetti SENZA temporizzatore.	Comune
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Irrigazione campo</i>: con rete pubblica. Ripristinare il vecchio pozzo per l'acqua, in disuso da anni. Il gestore ha una vecchia potente pompa per l'acqua, ma è inutilizzabile.	Comune
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• <i>Recinzione campo di calcio</i>: i paletti di sostegno in ferro sezione a T sono pericolosi anche se approvati dalla FIGC. Ruotarli di 180° con la parte piatta verso il campo.	Comune
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Recinzione esterna</i>: la fragile recinzione esterna dell'impianto è stata seriamente danneggiata in diversi punti da vandali / ladri. Pali da raddrizzare e rinforzare con plinti e staffe a 45° e reti da risistemare. Il gestore ha provveduto a ricucire/risistemare le parti colpite, ma la rete risulta comunque indebolita oltre che antiestetica.	Comune
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Locali 15-17-22</i>: hanno serie crepe lungo le pareti da verificare.	Comune
Igiene/Salute Pubblica	<ul style="list-style-type: none">• <i>Infiltrazioni d'acqua</i>: l'impermeabilizzazione tetto è danneggiata. Gravi infiltrazioni d'acqua con presenza di muffe, in vari locali sottostanti (locali 2-3-4-8-9-14-15-17-18-19-21-22). Il Comune è a conoscenza del problema.	Gestore
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Termosifone</i>: nel Locale-5 non funziona. Il tecnico ha verificato ma sembra sconosciuta la causa del problema.	Comune
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Caldaia</i>: ha problemi di termostato con conseguenti docce con acqua fredda, termosifoni freddi e multe da pagare. Il gestore si è proposto di sostenere tutte le spese, ma il tecnico della manutenzione non ha ancora mandato il preventivo nonostante il gestore sia disposto a pagare subito la riparazione. Il gestore è afflitto da multe e denunce, da parte degli utenti, per l'acqua fredda delle docce e termosifoni spenti. L'importo della riparazione è di poche decine di euro. Il Comune deve solo dare "autorizzazione a procedere" al tecnico manutenzione caldaia.	Comune
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Umidità</i>: presenza nel retro dell'edificio, zona spogliatoi giocatori, di gravi macchie di umidità che hanno provocato una perdita di consistenza dell'intonaco/tinteggiatura parete. Causa: impermeabilizzazione molto vecchia e danneggiata. Da sostituire, ripiastrellare i locali interni e rintonacare il muro esterno.	Comune
Strutture / Arredi	<ul style="list-style-type: none">• <i>Mobili</i>: il Gestore necessita di panche aggiuntive per gli spogliatoi dei giocatori a quelle esistenti.	Comune
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Fari campo di calcio</i>: 1-faro bruciato da sostituire, il gestore ha in programma la sostituzione appena le finanze lo consentiranno.	Gestore
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Magazzini esterni</i>: in cattive condizioni, sono da ristrutturare.	Gestore



SETTORE	DESCRIZIONE INTERVENTO DEL GESTORE
Risparmio Energetico	Nessun risparmio energetico.
Risparmio Idrico	Nessun risparmio idrico, tranne: <ul style="list-style-type: none">• <i>Locale doccia arbitro</i>: riparazione del sifone sotto il piatto doccia dovuta ad una grave perdita dalla tubazione.• <i>Locale doccia giocatori</i>: il gestore effettua continue riparazioni a questo locale, dovute ai danni perpetuati dai giocatori stessi.
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• <i>Recinzione campo di calcio</i>: irregolarità rilevata dal FIGC: altezza rete, in un angolo del campo, è più bassa della norma. Il gestore ha corretto l'irregolarità, dovuta ad un cedimento del terreno.• <i>Recinzione campo di calcio</i>: La rete del campo di calcio sarà sistemata quest'anno.• <i>Porte</i>: sul retro del locale ufficio e locale bar vandali/ladri le hanno danneggiate. Il gestore le ha riparate e rinforzate (artigianalmente).
Igiene/Salute Pubblica	<ul style="list-style-type: none">• <i>Locali interni</i>: Ogni anno vengono tutti ridipinti.• <i>Gradonate</i>: recentemente riverniciate e ringhiere risistemate.• <i>Doccia Arbitro</i>: Riparazione sifone doccia arbitro (locale 24).
Strutture / Arredi	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ampliamento locali</i>: l'ufficio amministrativo (locale 2) è stato ampliato con pareti in cartongesso e pavimentato con un laminato simil-legno.