

**OROLOGI DA TORRE CAMPANE JEMINA
di IEMINA ROBERTO**



JEMINA

campane-grandi orologi dal 1780

via Soresi 16 - Mondovì CN IT
n° REA CN-323928
n° albo artigiani CN-100203
Partita I.V.A. : 03916990041 C.F.: MNIRRT62T20F351P
CATEGORIA SPECIALE IMPRESE ARTIGIANE

uffici 3395656257 8.30-12.30 da lunedì a giovedì
servizi 3282024280 giorni feriale
sede sabato mattina 017443010
www.jeminaorologi.it roberto@jeminaorologi.it jemina@pec.it

A: SINDACO E UFFICIO TECNICO

tipo documento

OFFERTA

Data **04/09/2024**

Oggetto

**manutenzione annuale orologi e elettrocampane
anno 2025-2026-2027**

Ill.mo Sig.

Sindaco

comune di
Pancalieri (CN)

Cod.art.	Descrizione	Um	Q.tà	C.Iva	Importo
MA	intervento annuale concordato parrocchia anno 2025	NR	1	22	€ 107,00
MA	intervento annuale concordato orologio del palazzo comunale anno 2025	NR	1	22	€ 61,00
MA	intervento annuale concordato parrocchia anno 2026	NR	1	22	€ 107,00
MA	intervento annuale concordato orologio del palazzo comunale anno 2026	NR	1	22	€ 61,00
MA	intervento annuale concordato parrocchia anno 2027	NR	1	22	€ 107,00
MA	intervento annuale concordato orologio del palazzo comunale anno 2027	NR	1	22	€ 61,00

sconto pacchetto (in altri casi vale il prezzo netto di ogni intervento)

ATTENDIAMO VOSTRA CONFERMA DELLA PRESENTE PER E.MAIL O POSTA

TOTALE I.V.A. ESCLUSA

€ 443,00

in caso di conferma con centrale acquisti costo extra per documentazione

€ 40,00

Condizioni Offerta

INTERVENTO

Controllo e rifasatura di tutte le parti dell'impianto, oliatura e ingrassatura generale, controllo batacchi e tiranti campane, cambio ora solare-legale e viceversa, regolaggio orologi meccanici ogni 4 mesi, eventuale cambio orari programmi

OBIETTIVO E VANTAGGI

Ridurre costi di mantenimento, prevenire il più possibile gravi e pericolose rotture, mantenere in atto la garanzia. Sconto del 15% sui materiali e priorità di intervento in caso di rotture. (normalmente entro 4-5 gg. lavorativi) Per impianti IEMINA e ECAT riparazioni con pezzi originali senza sostituzioni complete con alto costo. Particolari di lieve entità come microinterruttori, molle richiamo telebattenti, bolloneria usurati saranno sostituiti nel prezzo della manutenzione ordinaria.

GARANZIE

Per pezzi riparati mesi 3, sostituiti con nuovi mesi 12, nessuna per eventuali rotture o danni collaterali dell'impianto. La garanzia non copre danni per mala gestione impianto dell'utente o causati da agenti esterni all'impianto.

EXTRA OFFERTA

Consenso durante l'intervento per eventuale sostituzione di pezzi logori o riparazioni extra fino ad un valore di € 100,00 per non incidere di spese trasferta per un secondo intervento.

SI

NO

RINNOVO

L'offerta sarà spedita anno per anno con aggiornamento prezzo su base ISTAT e arrotondamento per eccesso. Il fornitore provvederà a confermare la presente 31 gennaio di anno riferimento offerta.

FATTURAZIONE

Inviata ad intervento eseguito con extra di € 4,00 in caso di invio cartaceo, gratis per posta elettronica. Pagamento 30gg. Su CCB

COMMITTENTE

Assicurerà un minimo di condizioni di sicurezza per accesso al luogo di lavoro (linea salvavita in caso di passaggi su tetti, protezioni per scale marinara o esterne, buona stabilità scale e piani interno campanili) in caso contrario l'accordo decadrà. Garantirà l'accesso il giorno concordato che sarà proposto dal fornitore con preavviso di 48 ore e conferma del committente. Qualora tali condizioni non si verificassero sul posto saranno fatturate le spese viaggio e trasferta.

INFORMAZIONI GENERALI INTERVENTO DI MANUTENZIONE

L'intervento è consigliato e utile per campane con motore, per quelle a corda o solo telebattente lo sconsigliamo in quanto sono sicure e sarebbero inutili costi.

Il lavoro non è un lavoro complesso per addetti che possono farla su qualsiasi impianto.

Da considerare però, visto che tanti impianti sono datati, la riparazione o la sostituzione di pezzi.

Consigliamo perciò di affidare la manutenzione alla ditta installatrice per ridurre notevolmente i costi extra che certamente ci saranno nell'arco di due-tre anni.

Ci sono poi impianti che hanno equipaggiamento specifico della ditta e che quindi nessuna altra potrà riparare come nel caso dei motori elettronici o quadri distribuzione modulari ECAT o contrappesi motorizzati IEMINA (che però hanno equipaggiamento reperibile in commercio).

In questi casi estremi cambiare committente sarà un grande rischio.

Ogni ditta ha poi suoi programmatori specifici e telebattenti quindi nessuna riparerà quelli delle altre.

Riusciamo per nostri impianti e impianti ECAT a fare un forte sconto sulle sostituzioni e riparazioni e siamo in condizioni di avere pezzi di ricambio meccanici e elettromeccanici a ritroso di 40 anni.

Per impianto con campane montate interno cella campanaria e ad un'altezza media basta intervento di un operatore.

Per campane di oltre cm 90 diametro montate alte o nelle finestre con motore e cerchio almeno ogni 2 volte occorre intervento di due operatori per eseguire un controllo e ingrassatura a regola.

Gli operatori della nostra ditta che interverranno sono esperti e coscienti, saranno in grado di valutare la pericolosità dell'accesso al luogo di lavoro e eventualmente di informare il committente sull'eccessivo rischio.


Ricordiamo che per legge ci fossero incidenti gravi il responsabile principale è il committente, a tale scopo chi opererà è in regola di legge per effettuare il lavoro e cercherà di seguire tutte le norme.

All'occorrenza a fine anno sarà redatto al committente un report sullo stato dell'impianto.

firma committente per accettazione

*restiamo a disposizione e porgiamo
Cordiali Saluti*

OROLOGI DA TORRE CAMPANE JEMINA
roberto@jeminaorologi.it



P.I. Jemina Roberto

E.MAIL COMMITTENTE
