



Comune di Occhieppo Superiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

DETERMINAZIONE

del Responsabile del servizio TECNICO - URBANISTICO

N. 263 del 17/12/2024 Reg. Gen.

N. 84 del 17/12/2024 Reg. Serv.

Responsabile del servizio: MASSIMO ROMAGNOLLI

OGGETTO: Interventi di riparazione dell'impianto fotovoltaico a terra di via Castellazzo (CIG B4DF61F80E) – Semperlux Srl

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ART. 147 BIS, 153 E 183 COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell'art. 153 e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria qualora il presente provvedimento comporti l'assunzione di impegno e/o prenotazione di impegno di spesa, così come indicato nella seguente tabella:

CIG	Anno	Imp.	Missione Programma Titolo	Macroaggregato	Piano Finanziario	Capitolo PEG	Importo €
B4DF61F80E	2024	461	17012	202	U.2.02.01.04.002	3501	6.362,30

Occhieppo Superiore, 17/12/2024

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CRISTINA CURNIS**
Firmato digitalmente