S-24 Madonna di Campagna Lesa

Cartografia di inquadramento



Immagine aerea

S-24 Madonna di Campagna Lesa

Ecomorfologia:

Indice di funzionalità perilacuale IFP:

scadente

Stato della riva:

Stato della riva:

muro a lago

naturale

Vocazione:

Integrata (natura / fruizione)

Valutazione ecologica:

Circa la metà (250 m) della riva tra la spiaggia della Madonna di Campagna di Lesa ed il centro abitato sono consolidati con un muro a lago. Il consolidamento è presente nella parte nord del tratto, mentre la parte sud è naturale (spiaggia o arenile). Anche la vocazione naturalistica del tratto è buona per la parte meridionale poco edificata, mentre è minore per la parte a nord, verso il paese, più densamente urbanizzata e dove sono presenti infrastrutture (strada statale del Sempione).

Morfologia

Lunghezza tratta: 490 m

Inclinazione della riva:

Inclinazione fascia riparia (0-15 m):

20-40% media

Inclinazione del fondo:

Inclinazione del litorale profondità (0-4 m):

20-40% media

Occupazione della riva:

Occupazione fascia riparia (0-15 m):

costi bassi

Occupazione fascia perilacuale:

Occupazione fascia perilacuale (0-50) m:

edificato

Descrizione intervento:

Riqualificazione naturalistica e fruitiva del litorale nella tratta Madonna di Campagna-Lesa

Amministrazione:

Comune di Lesa - NO

Valutazione fattibilità tecnica:

L'occupazione della fascia di riva in questo tratto è media (strada statale nella parte settentrionale), come anche la pendenza della riva e del fondale. Per questo motivo l'intervento più efficace per la riqualificazione dei muria lago sarebbe il riporto di materiale al piede degli stessi, in quantità sufficiente a ricreare una fascia eulitorale funzionale. La riqualifica/rimozione dei muri sarebbe fattibile con oneri maggiori, dove lo spazio retrostante è sufficiente, ma si scontrerebbe con le proprietà private esistenti (presenza dietro i muri di giardini di ville e residenze).

Questo tratto di riva offre l'oppurtunità di realizzare, in concomitanza con la riqualifica naturalistica, la valorizzazione della spiaggetta di Madonna di Campagna e la creazione di una passeggiata pedonale ad unire Madonna di campagna e Lesa.

Costi medi: 1'500-3'000 Fr./ml

S-24 Madonna di Campagna Lesa

Tipologia di intervento:	**Adeguatezza/efficacia massima** →		**Adeguatezza/efficacia minima**
	Riporto di materiale a lago	**Rivitalizzazione fascia eulitorale**	**Posa strutture per la fauna**
	Creazione passeggiata a lago	**Riqualifica/rimozione dei consolidamenti**	
	Valorizzazione spiaggia Madonna di campagna		

Valutazione	**Punti di forza/Opportunità**	**Punti di debolezza/Rischi**
	Integrazione di obiettivi naturalistici (mitigazione impatto dei muri), con la creazione di una passeggiata a lago continua tra Madonna di Campagna e Lesa	Possibili conflitti con le proprietà private e con una darsena privata.

Coerenza e sinergia con altri progetti

Possibilità di intervento coordinato per una valorizzazione complessiva del litorale tra Madonna di Campagna e Lesa.

Foto 1:

Spiaggia Madonna di Campagna, al termine della quale la riva vede la presenza di muri a lago

Immagine:

Tripadvisor.it

S-24 Madonna di Campagna Lesa

Foto 2:

Area pubblica tra il lungolago di Lesa e l'inizio dei muri a lago che lo separano dalla spiaggia Madonna di Campagna. Possibile punto di arrivo della passeggiata.

Immagine:

Google streetview