

# Comune di Albaretto della Torre

Provincia di Cuneo

Codice Fiscale: 00487760043

Partita IVA: 00487760043

DESTINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE SCUOLABUS

TECNICA MANUTENTIVA

ORDINE N°.

18

in data

20/09/2024

**TARDITI OFFICINE SRL**  
Via Bra 115 Frazione Roreto  
12062 CHERASCO

C.F. - 02866340041 -

P.I. - 02866340041 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE SCUOLABUS	1,000	756,05000	756,05	22,00
SPESE REVISIONE IN SEDE	1,000	45,00000	45,00	0,00

PARZIALE.....	801,05
IVA%.....	22,00
IMPORTO IVA%.....	166,33
IMPORTO + IVA.....	967,38
SPESE.....	0,00
TOTALE ORDINE.....	967,38

**La Fattura dovrà obbligatoriamente riportare Numero e Data del presente Ordinativo oltre al CIG - La scadenza da indicare è di 30 gg. da ricezione fattura. N.B. In assenza di tali informazioni la Fattura verrà rifiutata.**

CODICE: 04.06.1

Voce Bil.:

1900 Cap.:

2 Art.:

1

CASTELLETTO

Impegno: N: 191 ( BT n°. 18 del 20/09/2024 ) Sub. N: 0

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE SCUOLABUS

**Codice C.I.G.: B31F6518CF**

Importo Impegno: 967,38

Ordini precedenti: 0,00 -

Ordine presente: 967,38 -

Disponibilità: € 0,00

Il Responsabile del servizio contestualmente dichiara:

- di ricorrere per il presente acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, alle convenzioni CONSIP attive alla data odierna ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'art. 26, c. 3 L. 488/99
- che la fornitura è stata acquistata tramite fornitore presente in MEPA al prezzo indicato.
- che la fornitura è stata acquistata direttamente dal fornitore (importo inferiore ad euro 5.000,00 Legge n° 145/2018 art. 1 comma 130)
- che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP alle quali fare riferimento per il presente acquisto.
- che alla data attuale sul MEPA non esiste la voce merceologica relativa al presente acquisto.
- che si provvede all'autonoma acquisizione del bene suindicato in quanto alla data odierna il medesimo non risulta comparabile con i beni contemplati nelle convenzioni attive né sul MEPA né in CONSIP.
- di aver acquisito l'autocertificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 4, comma 14 bis, della Legge 12 luglio 2011, n. 106
- di aver attivato la procedura di acquisto tramite Centrale Unica di Committenza

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Diego Cavallotto

Il Resp. Servizio Finanziario  
Dott. Vincenzo Di Piazza