Comune di Villar San Costanzo

Provincia di Cuneo

Codice Fiscale: 80004110047 Partita IVA: 00483270047

DESTINAZIONE

UFFICIO TECNICO

ORDINE N°. **101** in data 30/07/2024

ZENARI IMPIANTI DI DANIELE ZENARI & C SNC
VIA BODONI N 18
12037 SALUZZO

C.F.
P.I. - 04088300043 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA CAMPO SPORTIVO	1,000	1.750,00000	1.750,00	22,00

PARZIALE.....		1.750,00
IVA%....	22,00	
IMPORTO IVA%.....		385,00
IMPORTO + IVA.....		2.135,00
SPESE.....		0,00
TOTALE ORDINE.....		**2.135,00**

La Fattura del materiale dovrà obbligatoriamente riportare Numero e Data del presente Ordinativo oltre all'eventuale CIG (se presente) - N.B. In assenza di tali informazioni la Fattura verrà rifiutata.

CODICE: 09.02.1 Voce Bil.: **2340** Cap.: **366** Art.: **99**

Lavoro, servizio o fornitura in economia tramite amministrazione diretta: SI ☐ NO ☐

Contratto n_____del _____ per l'affidamento di ☐ servizio ☐ fornitura ☐ lavoro Art.36 lett. A D.Lgs 08/04/2016, n.50

CASTELLETTO

Impegno: N: 387 (** n°. 0 del) Sub. N: **0**

Oggetto: Ordinativo Numero 101 - 2 - UFFICIO TECNICO - RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA CAMPO SPORTIVO

Codice C.I.G.: B2BA61BB81

CONSIP ☐ MEPA ☐ CUC ☐

Importo Impegno: 2.135,00
Ordini precedenti: 0,00 -
Ordine presente: 2.135,00 -
Disponibilità: € 0,00

Il Responsabile del Servizio

Comune di Villar S. Costanzo (CN)

Il Ragioniere